

Probiks – MMS

Användarinstruktion

Probiks är en tröskelvärdesindikator som slår ut då den relativa fuktigheten överstiger av branschen vedertagna gränsvärden.

Ju längre tid ett tröskelvärde överskrids, desto större del av filtremsan färgas blå.

Rekommenderat antal är 1-2 per 200 kvm. Om bra klimat råder kan Probiks – MMS sitta uppe från tät till färdig byggnad. Vid höga RF-nivåer förbrukas indikatorerna på ca 2 veckor och bör då ersättas för att möjliggöra fortsatt fuktövervakning

- 1) Lossa och öppna aluminiumförpackningen till höger.
- 2) Tag ur fuktindikatorn och klistra fast i avsedd markering till höger.
- 3) Fäst upp Probiks - MMS på de ställen där fukthalterna befaras vara högst. Använda avsedd tejp på baksidan.
- 4) Notera datum då uppsättning i bygget skett.

ALFASENSOR

www.alfasensor.com